

STOPFFUSS OFFEN
für Horizontalgreifer-Maschinen Grupp A - C
nicht MC 6500

Maschineneinstellungen:

Stiche: Zick-Zack-Stich
Spannung: ‚Auto‘ oder 3 - 6
Stichlänge: jede
Stichbreite: 0 - 7
Transporteur versenkt

1. Bringen Sie den Stopffuß mit dem Hebel auf der Nadelhalteschraube an der Nadelstange an.
2. Versenken Sie den Transporteur.
3. Senken Sie den Fuß und nähen Sie langsam.

Der Fuß eignet sich auch zum Freihandsticken. Arbeiten Sie beim Freihandsticken mit der Geschwindigkeit, die für Sie angenehm und Ihr Nähgarn geeignet ist.

