

STOPFFUSS OFFEN
für Horizontalgreifer-Maschinen Grupp C - F
nicht MC 6600

Maschineneinstellungen:

Stiche: Zick-Zack-Stich

Spannung: 3 - 6

Stichlänge: jede

Stichbreite: 0 - 7

Transporteur versenkt oder abgedeckt

1. Bringen Sie den Stopffuß mit dem Hebel auf der Nadelhalteschraube an der Nadelstange an.
2. Versenken Sie den Transporteur oder decken Sie diesen mit der Platte ab.
3. Senken Sie den Fuß und nähen Sie langsam.

Der Fuß eignet sich auch zum Freihandsticken. Arbeiten Sie beim Freihandsticken mit der Geschwindigkeit, die für Sie angenehm und Ihr Nähgarn geeignet ist.

